



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1305677 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	15/04/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Orden de emergencia
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Maintenance Equipment SD / Island OP	Status / Estado	OT Programada
		Supervisor	Camp Infrastructure Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	GARDENGYM
Manufacturer / Fabricante	First Quantum Construction
Model Desc. / Desc. Modelo	Building Gym Garden Village Garden Village Camp
P&ID	P&ID
Parent / Padre	860-4 Buildings & Services GV
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	4W CMP INFRA INSPECTION

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
	4W CMP INFRA INSPECTION		
	4W CMP INFRA INSPECTION		

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	CMCR Carpenter	10.00	1.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
025282	Oliver Calderon			1/2
048357	Alex Alvarado			1/2

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	20/4/24
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	1
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	20/4/24
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	1:30

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

Se inspecciona el ore del Gym
en el ore instructora

WO Raised by: / Orden Creada por:	Jaime Ibarra Fonseca
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	13/04/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Alex Alvarado, Oliver Valdivia
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	20/4/24

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

CHECK LIST INSPECCION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Nombre

Oliver Calderferran

Global ID

25282

Fecha inicio

22-4-2024

WO N°

1905677

Hora de inicio

1:00 PM

Campamento

G.V

Edificio

Gym

SQ	Verificacion						Observaciones
1	Puertas	1	2	3	4	5	
2	Marco y puerta en general						bien
3	Dispositivos antipánico (Emergencia)						bien
4	Bisagras						bien
5	Cerraduras y manijas						bien
6	Cierre hidraulico						bien
7	Puertas	6	7	8	9	10	
8	Marco y puerta en general						bien
9	Dispositivos antipánico (Emergencia)						
10	Bisagras						
11	Cerraduras y manijas						
12	Cierre hidraulico						
13	Ventanas	1	2	3	4	5	
14	Marco						bien
15	Bisagras						
	Ventana en general						
16	Cerraduras y manijas						
17	Ventanas	6	7	8	9	10	
18	Marco						
19	Bisagras						
20	Ventana en general						
21	Cerraduras y manijas						Sin cerradura

22	Piso					
23	Filtraciones					
24	Estado general (verificar pintura)					<i>bien</i>
25	Grietas, huecos, etc					
26	Baldosas					
27	Paredes	1	2	3	4	
28	Filtraciones					
29	Estado general					<i>Pared del lado modulo T30 fibra desprendi</i>
30	Verificar pintura					
31	Techo					
32	Filtraciones					
33	Estado general (verificar pintura)					<i>bien</i>
34	Estado general de cielo raso					
35	Grietas y estructura					
36	Tuberías y Valvulas					
37	Tuberías de agua caliente					
38	Tuberías de agua fria					
39	Tuberías de desagüe pluvial					<i>bien</i>
40	Tuberías de desagüe cloacal					
41	Sanitarios					
42	Piso, baldosas					
43	Paredes					
44	Techo					
45	Lavamanos					
46	Tuberías de abasto					
47	Tuberías de desagüe					
48	Calentadores de agua					
49	Inodoros y tanques de inodoro (accesorios)					<i>Sin agua y estan en uso</i>
50	Puertas general (bisagras, cerraduras y manijas)					
51	Ventanas general (Bisagras y manijas)					

Nombre Oliver Valderrama

Global ID 25182

Fecha fin 20-4-2024

WO N° 1305677

Hora de fin 1:30 PM

Campamento G.V.